



# Avis technique Ouvrages d'art Joints chaussée des ponts-routes

Validité du : 01-2023

au: 01-2025

F AT JO 23-02

Avis technique initial

Nom du produit :

Wd 230c Cipec

Entreprise:

**Freyssinet France** 

Cet avis technique décrit les principes de ce joint.

Famille de joint : « joint à peigne en console » (nommé également « joint cantilever » ou « joint à peigne à porte à faux »)

Capacité de souffle : 230 mm Mode de pose : en feuillure

#### **Sommaire**

1	Fiche d'identification	2
II	Essais et contrôles	9
Ш	Avis de la Commission	. 12
Infor	mation sur la publication	18

Important : Les avis techniques « Joints de chaussée pour pont-route » sont délivrés au fabricant/installateur assurant lui-même la fourniture et la pose du joint, ou à l'association d'un fabricant et d'un installateur liés par un accord permanent garantissant vis-à-vis des clients leur responsabilité solidaire, de façon à pouvoir assurer l'entière responsabilité de la tenue du joint dans le temps et garantir la possibilité ultérieure d'interventions d'entretien ou de remplacement.

La validité du présent avis technique est strictement limitée aux entreprises mentionnées en page 2 de cet avis technique (cf. I.1.1).



# I. Fiche d'identification

# I.1. Renseignements

## I.1.1 Renseignements commerciaux

#### NOM ET ADRESSE DU FABRICANT/INSTALLATEUR:

#### **FREYSSINET FRANCE**

280 avenue Napoléon Bonaparte CS 60002 92506 RUEIL MALMAISON Cedex

Téléphone : 33 (0)1 47 76 79 79 Télécopie : 33 (0)1 47 76 78 94

Site Internet: www.freyssinet.fr

## PROPRIÉTÉ(S) INDUSTRIELLE(S) ET COMMERCIALE(S) :

Néant

## I.1.2 Principe du modèle de joint

Ce modèle de joint est de la **famille des joints à peigne en console** en alliage d'aluminium. Un profilé en caoutchouc extrudé est inséré entre les éléments métalliques afin d'assurer l'étanchéité à l'eau et aux matériaux. Ces éléments sont liés à la structure par des tiges d'ancrages à serrage contrôlé.

## I.1.3 Domaine d'emploi

#### I.1.3.1 Classe

Il peut équiper les ouvrages supportant **tout type de trafic** selon le guide technique Sétra/LCPC « Conception et dimensionnement des structures de chaussée »de décembre 1994.

#### I.1.3.2 Souffle

La capacité de souffle longitudinal est de 230 mm (ouverture entre maçonneries de 70 mm à 300 mm).

La distance minimale entre deux éléments métalliques en vis-à-vis (pointe à creux), en joint fermé, est de 10 mm.

## I.1.3.3 Adaptation au biais

La présence de dentures triangulaires permet l'emploi de ce joint sur des ouvrages d'un biais allant jusqu'à 60 grades. Le calage des éléments en vis-à-vis et la détermination de la capacité de souffle doivent être faits en tenant compte du déplacement biais.

La capacité de souffle est donnée dans l'abaque en page 5 (cf. représentation du biais au § 3.2.3.2, figure 3-8 du Guide Cerema « Joints de chaussée de Ponts-routes (Conception, exécution et maintenance) » de mars 2016). Compte tenu de la géométrie des dents, le souffle théorique du joint **Wd 230c** évolue en fonction du biais de l'ouvrage selon les valeurs du tableau ci-dessous :

Capacité du joint Wd 230c Cipec en fonction du biais de l'ouvrage						
Angle du biais φ, en grade	100	80	60			
Capacité de souffle, en mm	230	185	127			

### I.1.3.4 Adaptation aux ouvrages de grandes largeurs et/ou en courbe

La capacité de déplacement transversal du joint en position fermée est limitée à ± 2 mm environ.

## I.1.4 Modalités de pose

La pose est faite exclusivement par le fabricant/installateur selon la technique de la pose en feuillure.

## I.1.5 Références

En France, environ 138 mètres de joints de chaussée ont été réalisés avec le joint et **Wd 230c Cipec** entre 2015 et 2021. Ceux-ci correspondent à environ 5 références (sur ponts routes) déclarées par la société FREYSSINET FRANCE.

## I.2. Plans d'ensemble

Voir pages 4 à 7.

## I.3. Caractéristiques techniques

## I.3.1 Indications générales et description

Le joint Wd 230c Cipec comprend :

• une succession de couples d'éléments métalliques supérieurs matérialisant l'arête de la zone à équiper suivant un tracé en plan en forme de W.


Deux éléments sont disposés face à face afin de constituer un joint à « peigne ».

La longueur d'un élément est d'environ 1 m.

- deux fois cinq ancrages par élément d'un mètre constitués par des tiges filetées Ø 22 mm serrées dans des douilles d'ancrage à la clef dynamométrique ou tendues au vérin hydraulique ;
- un profilé de remplissage, continu de relevé à relevé, inséré solidement entre les éléments métalliques, destiné à empêcher la pénétration de corps étrangers et à assurer l'étanchéité à l'eau à travers le joint;
- un système de joint d'étanchéité entre éléments métalliques contigus ;
- une pièce spéciale de relevé de trottoir et une pièce d'habillage de la bordure de trottoir ;
- un joint de trottoir;
- un système de drainage de l'interface étanchéité/couche de roulement ;
- une longrine d'ancrage en béton de ciment.


# 1.2 - PLANS

## REPRESENTATION



## DRAIN

## Représentation schématique




Cotes en mm.


# D'ENSEMBLE Wd 230c

## SCHEMATIQUE


courante 190 kN




- NOTA: le type de drain n'est pas lié au système d'étanchéité existant sur l'ouvrage.
  - un ferraillage complémentaire du béton d'ancrage est à prévoir lorsque l'enrobage des aciers du cadre est supérieur à 5 cm. Il est adapté suivant les feuillures. Il peut également être adapté en fonction de la position des armatures existantes de l'ouvrage.




# ELEMENT METALLIQUE Wd 230c Vue en plan






PROFILE EN CAOUTCHOUC Coupe

Cotes en mm.




# DOUILLE D'ANCRAGE




## TROTTOIR

## Remontée de trottoir


Vue suivant A



Vue suivant B





Vue suivant C




Côté Joint

Pièce d'habillage de la bordure de trottoir Liaison entre le joint de trottoir et le relevé





Joint de trottoir PL 230



## I.3.2 Caractéristiques des matériaux et produits

- 1.3.2.1 Les éléments métalliques sont en alliage d'aluminium EN AC-AlSi7Mg0.3KT64. Ils reçoivent un marquage : le nom du modèle en face supérieure. Les faces en contact avec le béton reçoivent une protection par une peinture riche en zinc.
- 1.3.2.2 Les tiges filetées M22 avec leurs écrous liant l'élément à la structure sont en acier (classe de qualité 10.9 avec 10) protégé contre la corrosion par un zingage bichromatage Zn12/C + FINIGARD ou similaire. Les tiges sont montées graissées ou protégées à la cire pétrolière. Après serrage au couple de 500 N.m, le logement de l'écrou est rempli avec un bitume pur coulé à chaud.
- 1.3.2.3 La gaine de protection est en polychlorure de vinyle (PVC).
- 1.3.2.4 La pièce d'ancrage inférieure moulée est en fonte EN-GJS 400-15.
- 1.3.2.5 La rondelle sous l'écrou est en acier C40 protégé contre la corrosion par un zingage bichromatage Zn12/C + FINIGARD ou similaire.
- 1.3.2.6 Le **profilé de remplissage** est en caoutchouc (EPDM) extrudé.
- 1.3.2.7 L'étanchéité à la jonction de deux éléments métalliques consécutifs est assurée par un mastic silicone.
  - 1.3.2.8 Le drain est en acier inoxydable.
  - 1.3.2.9 La longrine d'ancrage est réalisée en béton de ciment armé :
    - soit fabriqué en centrale, de classe minimale C35/45, de granulométrie ≤ 0/20 et avec une classe d'exposition adaptée,
    - soit confectionné sur site à partir de sacs prédosés de mortier en ciment à prise rapide, en fonction des conditions d'intervention dictées par la maîtrise d'ouvrage, de classe minimale équivalente, et avec éventuellement une charge granulaire complémentaire en cas de forte épaisseur selon les préconisations du fournisseur.

A la mise en tension des ancrages, la résistance minimale de ce béton doit être de 20 MPa.

- I.3.2.10 La pièce de relevé en mécano-soudé qui assure le passage du relevé du profilé en caoutchouc et la pièce d'habillage de la bordure de trottoir sont en acier S235JR protégé contre la corrosion par galvanisation.
- 1.3.2.11 Le joint de trottoir est constitué d'un élément spécial PL 160 ou 230 en acier protégé contre la corrosion par galvanisation. Il est fixé dans le corps du trottoir par des pattes d'ancrage scellées dans une feuillure en béton armé.

# Conditions particulières de transport et de stockage

Pour les conditions particulières de transport et de stockage, se conformer aux fiches techniques des produits utilisés.

(Rev)

# II. Essais et contrôles

## II.1 Essais

NOTE: Pour l'exploitation des informations contenues dans ce chapitre, voir le § III.5.

## II.1.1 Essais de caractérisation

Pour l'évaluation des caractéristiques techniques des matériaux et des produits, la société FREYSSINET FRANCE a fait procéder à une série d'essais par un laboratoire accrédité par le **CO**mité **FR**ançais d'**AC**créditation (COFRAC), ou, en l'absence de laboratoire accrédité, dans un laboratoire désigné en accord avec la Commission, conformément aux indications du guide d'instruction d'une demande d'avis technique.

A la demande de la Commission, les essais effectués selon les conditions définies dans le guide sont les suivants :

Constituants	Caractéristiques	Norme (indice de classement)	Observations	Références des P.V. d'essais (dates)
Elément métallique supérieur	Sur éprouvettes prélevées - Analyse chimique - Limite d'élasticité à 0,2 % - Résistance à la rupture - Allongement à la rupture - Essai de pliage - Essai Charpy	/ NF EN ISO 6892-1 (A03-001-1) NF EN ISO 7438 (A03-158) NF EN ISO 148-1 (A03-011-1)	Méthode SEO / /	PV d'essais n° D-090715-07061 (30862-3) du laboratoire Bureau Veritas du 23/09/2015 (essais sur pour le Wd 230 Cipec)
Tige filetée	<ul> <li>Analyse chimique</li> <li>Limite d'élasticité à 0,2 %</li> <li>Résistance à la rupture</li> <li>Allongement à la rupture</li> <li>Protection corrosion</li> </ul>	/ NF EN ISO 6892-1 (A03-001-1) NF EN ISO 4042 (E25-009)	Méthode SEO /	PV d'essais n° D-090715-07061 (30862-3) du laboratoire Bureau Veritas du 23/09/2015
Gaine de protection	1	1	Pas de norme spécifique	/
Pièce d'ancrage	<ul> <li>Analyse chimique</li> <li>Limite d'élasticité à 0,2 %</li> <li>Résistance à la rupture</li> <li>Allongement à la rupture</li> <li>Caractéristiques mécaniques</li> </ul>	/ NF EN ISO 6892-1 (A03-001-1)	Méthode SEO / Les caractéristiques mécaniques sont	PV d'essais n°D- 090715-07061 (30862-3) du laboratoire Bureau Veritas du 23/09/2015 PV d'essais n°ES10/071 Rev A de FIC du
			testées par un essai de traction d'une tige dans la pièce.	17/02/2011
Rondelle	- Analyse chimique - Résistance à la rupture	/ NF EN ISO 18265 (A03-172)	Méthode SEO /	PV d'essais n° D-090715-07061 (30862-3) du laboratoire Bureau Veritas du 23/09/2015
	- Protection corrosion	NF EN ISO 4042 (E25-009)	/	/
Ecrou	- Analyse chimique - Résistance à la rupture	/ NF EN ISO 18265 (A03-172)	Méthode SEO /	PV du laboratoire Bureau Veritas n°D- 090715-07061 (30862-3) du 23/09/2015
	- Protection corrosion	NF EN ISO 4042 (E25-009)	/	/

Constituants	Caractéristiques	Norme (indice de classement)	Observations	Références des P.V. d'essais (dates)
Profilé	- Analyse thermique	/	Méthode TGA	PV du laboratoire CTTM
caoutchouc	<ul> <li>Caractéristiques de</li> </ul>	NF ISO 3417	Méthode avec	n°A150554 du
	vulcanisation	(T43-015)	rhéomètre à disque	07/01/2016
	- Densité	NF ISO 2781	oscillant	
		(T46-030)	/	
	<ul> <li>Résistance au</li> </ul>	NF ISO 34-1		
	déchirement	(T46-033-1)	/	
	<ul> <li>Déformation rémanente</li> </ul>	NF ISO 815-1		
	après compression	(T46-011-1)	/	
	- Température de fragilité	NF ISO 812		
		(T46-018)	/	
	- Résistance à l'ozone	NF ISO 1431-1		
		(T46-019-1)	/	
		NF ISO 188	1	
	Sur éprouvettes prélevées	(T46-004)	La variation des	
	avant et après	NF ISO 1817	caractéristiques	
	vieillissement (air, agents	(T46-013)	mécaniques après	
	de déverglaçage et bitume		vieillissement à	
	chaud) pour :	NE 100 40	l'étuve doit être	
	- Dureté DIDC	NF ISO 48	inférieure aux valeurs	
	Br	(T46-003)	précisées dans les	
	- Résistance à la rupture	NF ISO 37	normes précitées.	
	- Allongement à la rupture	(T46-002)	Le matériau doit	
			présenter une bonne	
			résistance à l'action	
			des huiles, des	
			intempéries, de l'ozone et des	
			températures	
			extrêmes en service.	

Les procès-verbaux précités ont été soumis à la Commission lors de la demande d'avis technique.

**NOTE** : Lorsque les matériaux sont identiques, les essais de caractérisation peuvent être communs à plusieurs modèles de joints.

Le fabricant garantit les caractéristiques des matériaux et produits entrant dans la composition du joint, dans les limites des tolérances de fabrication, en particulier les tolérances dimensionnelles.

Afin de vérifier la conformité entre le produit soumis à la Commission et celui approvisionné sur le chantier, le maître d'œuvre peut, dans le cadre de son contrôle extérieur, faire certains des essais de caractérisation du tableau ci-dessus. Dans ce cas, le fabricant s'engage, lors de la signature d'un marché, à lui fournir, sur simple demande, la copie des procès-verbaux précités.

## II.1.2 Essais pour l'évaluation de l'aptitude à l'usage

Considérant que le principe de fonctionnement et les composants du joint **Wd 230c** sont identiques à celui du joint **Wd 230**, la Commission n'a pas jugé utile de demander à FREYSSINET FRANCE de faire procéder à des essais performanciels pour l'évaluation de l'aptitude à l'usage compte tenu des informations relevées sur le comportement in situ du joint **Wd 230**.

## II.2 Système qualité

Le Système Qualité de fabrication et de pose de ce modèle de joint a été établi sur la base de la norme NF EN ISO 9000-2000 (classement X50-130).

Un Manuel Qualité Sécurité Environnement <sup>1</sup>, un Plan d'Assurance Qualité Chantier, ainsi que la procédure de pose du joint <sup>2</sup> ont été déposés lors de la demande d'avis technique.

Une formation périodique du personnel est assurée par la société FREYSSINET FRANCE.

## II.3 Chantier et conditions minimales d'application

Pas de sujétions spécifiques autres que celles mentionnées ci-avant et celles inhérentes à la construction des ouvrages d'art.

Le Directeur de la société demanderesse soussigné ou son représentant autorisé atteste l'exactitude des renseignements fournis dans les chapitres I et II du présent avis.

Le 19/01/2023

Fabien TESSON

FREYSSINET FRANCE

SAS au capital de 3,227.245€

280, avenue Napoléon Bonaparte
92500 BLIEIL MALMAISON

RCS Nanterre B 33/057 361

SIRET 334 057 361 00308 17VA FR 08 334 057 361

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la date d'établissement du présent AT, le manuel qualité porte la référence « MQSE Freyssinet » Version du 27/01/2017 ;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A la date d'établissement du présent AT, le manuel de pose porte la référence « J-Wd000-PR-F-001 » Révision L du 15/04/2019.

## III Avis de la commission

Le produit présenté dans les chapitres précédents a été examiné par la Commission des avis techniques « Joints de Chaussée des Ponts-routes » comprenant des représentants des maîtres d'ouvrage (Directions Interdépartementales des Routes, Conseil Départemental, ASFA), de l'Université Gustave Eiffel (UGE), du Cerema et de la Profession représentée par son syndicat professionnel : le SNFIJEES (Syndicat National des Fabricants-Installateurs de Joints, d'Equipements et d'Eléments de Structure).

**NOTE**: toutes les dispositions techniques spécifiées dans l'Avis Technique doivent être appliquées. Pour les configurations non-courantes, lorsque ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre, les attentes du maître d'ouvrage doivent être clairement définies, afin de permettre à l'entreprise de proposer une solution dérogatoire garantissant le même niveau de performance.

## III.1 Capacité de souffle - Confort à l'usager

## III.1.1 Capacité de souffle

La valeur nominale du souffle de 230 mm est correcte, compte tenu de la conception du joint.

Même si le joint possède un coefficient de sécurité en matière de souffle, il est déconseillé de dépasser la valeur nominale d'ouverture.

Les efforts enregistrés en fermeture maximale sont de l'ordre de 20 kN/m.

Les tolérances réduites de déplacement latéral du joint à peignes doivent être prises en compte dès la conception de l'ouvrage (cf. § III.7.2).

**NOTE**: le joint **Wd 230c Cipec** est adapté pour un hiatus, entre les structures en regard, de 300 mm maximal. Au-delà de cette valeur, notamment pour répondre aux contraintes liées à la présence de zones à risques sismiques, il conviendra d'adapter le choix du joint aux conditions d'appuis (pose de corbeau(x) fusible(s)) ou d'utiliser un joint de capacité supérieure.

#### III.1.2 Confort à l'usager

Le confort à l'usager est excellent grâce à la présence du peigne, sous réserve toutefois d'une pose correcte et après l'exécution des couches de chaussées. En effet, la pose après l'exécution du tapis permet un réglage précis du joint par rapport au revêtement adjacent.

La pose avant l'exécution des couches de chaussées est possible mais fortement déconseillée d'autant que le réglage de la couche de roulement par rapport au joint est une opération moins aisée (cf. chapitre "Les méthodes de pose" du Guide Cerema « Joints de chaussée des Ponts-routes (Conception, exécution et maintenance) » de mars 2016).

Ce confort peut néanmoins se dégrader avec le temps mais ceci résulte presque toujours d'une usure du revêtement adjacent alors que le joint reste à son niveau.

Enfin, la **méthode de pose**, telle que décrite dans le manuel, devrait être **un bon garant d'un nivellement correct du joint par rapport au niveau du tapis adjacent**.

#### III.2 Robustesse

## III.2.1 Liaisons à la structure

Ce modèle de joint est lié à la structure selon le principe de la pose en feuillure par des tiges filetées à serrage contrôlé dont la tête est protégée contre la corrosion par du bitume pur coulé à chaud et des douilles d'ancrage et des pièces de répartition.

Ce principe d'ancrage, utilisé dans des conditions similaires depuis de nombreuses années, donne satisfaction dans le cas présent.

La pérennité des ancrages est assurée sous réserve, comme le prévoit le manuel de pose, que les tiges soient serrées graissées et protégées contre la corrosion par un système de zinc lamellaire et que les lamages du logement des têtes de tiges et d'écrous soient entièrement remplis de bitume comme indiqué au 1<sup>er</sup> alinéa.

L'accessibilité des écrous reste aisée ce qui permet le démontage d'un élément abîmé et son remplacement par un élément neuf dans un délai court (en cas d'accident par heurt d'engin, de lame de déneigement, etc.). Dans ce cas, la boulonnerie de fixation doit être impérativement remplacée.

La procédure de démontage/remontage d'un élément de joint peut être fournie, par le fabricant, sur simple demande du gestionnaire.

## III.2.2 Simplicité des mécanismes

Ce modèle de joint est de **conception simple** et ne comporte pas de pièces en mouvement relatif, ce qui devrait éliminer les risques d'usure ou de blocage.

## III.2.3 Qualité des matériaux constitutifs

Le dossier présenté lors du dépôt de la demande d'avis technique précise les qualités des matériaux utilisés.

#### Ces qualités paraissent satisfaisantes en l'état actuel de nos connaissances.

Cependant, pour éviter tout risque d'apparition d'une corrosion en présence de sels de déverglaçage, il est impératif d'avoir une protection anti-corrosion des faces des éléments métalliques en contact avec le béton (comme cela est prévu dans le dossier technique).

En cas de doute, il est recommandé au maître d'œuvre de procéder à des prélèvements et de les soumettre à des essais de laboratoire. Les résultats seront à comparer avec ceux portés sur le (ou les) P.V. signalé(s) au chapitre II.1. En cas de non-conformité, il est demandé de rendre compte au secrétariat de la Commission.

Les solins de raccordement réalisés en béton de ciment constituent un élément favorable à la durabilité du joint. Par contre, cette durabilité ne peut être garantie que si le béton est correctement formulé. Conformément à la norme NF EN 206+A2/CN, les classes d'exposition à spécifier au producteur de béton sont :

- vis à vis de la tenue à la corrosion par carbonatation : XC4 ;
- vis à vis de la tenue à la corrosion par les chlorures provenant des sels de déverglaçage : XD3;
- vis à vis de la tenue à la corrosion par les chlorures d'eau de mer : XS1 ou XS3 ;
- vis à vis de la tenue au gel dégel, selon la zone de gel et le niveau de salage : XF1, XF2, XF3 ou XF4.

De plus, le béton du solin de raccordement s'il est un élément favorable en réalisant un massif de protection contre le choc des roues sur le joint peut aussi être une source de désordres si le béton est de mauvaise qualité (faible compacité, faible tenue aux cycles de gel-dégel, etc.).

Par ailleurs, pour des implantations sur des sites à conditions hivernales très difficiles (nombreux cycles de gel/dégel, grandes quantités de sels de déverglaçage, etc.), il est recommandé de demander une formulation adaptée du béton.

Du fait des ajouts spéciaux ou de leur formulation spécifique, ces bétons peuvent présenter des difficultés de mise en œuvre (talochage délicat, montée en résistance retardée, etc.), nécessitant du personnel expérimenté.

Pour les solins de raccordement, l'utilisation d'un mortier de ciment prêt à l'emploi est également possible, après validation du maître d'œuvre. Les caractéristiques du mortier de ciment, auquel peut être ajoutée une charge granulaire, devront être conformes à la classe R4 de la norme NF EN 1504. Les conditions de préparation sur chantier et de mise en œuvre seront alors anticipées et adaptées.

Si lors de l'étude du projet, l'enrobage des aciers armant ce solin apparait réduit (faible épaisseur du revêtement), l'utilisation d'aciers inox ou traités par zingage bi-chromatage pour ce ferraillage devra être envisagée, notamment en environnement très agressif.

**NOTE**: l'attention est attirée sur les problèmes de fissuration (sens de la circulation) qui pourraient être causés par un enrobage supérieur à 50 mm *(cf. NF EN1992-1-1/NA, Note du § 4.4.1.2 (5))*, ainsi que par un rajout d'eau lors de la finition de surface. Afin de réduire ces problèmes de fissuration liés à un enrobage trop important, il convient d'adapter le ferraillage de la longrine pour que l'enrobage des aciers supérieurs soit compris entre 30 et 50 mm.

D'une manière générale, une attention particulière devra être portée à la compatibilité des matériaux métalliques vis à vis du risque de corrosion par couple galvanique.

#### III.2.4 Dimensionnement, résistance aux sollicitations du trafic

Certains éléments de ce modèle de joint ont fait l'objet d'une approche par le calcul. Le dimensionnement présenté n'appelle pas d'observations a priori.

La bonne tenue de la longrine béton dépend non seulement de la qualité du béton de ciment, mais également de la planéité des enrobés bitumineux de part et d'autre de celle-ci. En effet, une déformation de l'enrobé bitumineux favorise le choc des roues sur la longrine, et peut être source de dégradation de celui-ci. Lors de la pose du joint, il est recommandé de réaliser le nivellement à 0/-2 mm par rapport aux enrobés bitumineux.

Cette recommandation appliquée aux profilés métalliques par rapport au solin béton permet par ailleurs de limiter l'exposition des éléments métalliques au choc des lames des engins de déneigement, lors des opérations de viabilité hivernale. A noter toutefois, la présence d'un léger chanfrein sur l'extrémité des dents, permettant de limiter ce type de dommage

Sur les voies notamment à fort trafic, il peut y avoir un grand intérêt, à coupler les travaux de renouvellement des couches de chaussée et de remise en état ou réparation des joints de chaussée (cf. § 6.4.3 du Guide Cerema « Joints de chaussée de Ponts-routes (Conception, exécution et maintenance) » de mars 2016).

Préalablement à la pose, un calepinage doit être réalisé afin que les liaisons entre les profilés métalliques soient localisées en dehors des bandes de roulement, notamment celles empruntées plus particulièrement par les poids-lourds.

**NOTE** : en cas de pose du joint en plusieurs phases, il est nécessaire d'assurer la continuité du ferraillage des longrines d'ancrage de chaque phase.

## III.2.5 Résistance à la fatigue

Ce joint ne paraît pas présenter de faiblesse sur ce point.

## III.3 Étanchéité

## III.3.1 Liaison à l'étanchéité générale de l'ouvrage

Selon le dossier technique, la liaison à l'étanchéité générale de l'ouvrage est assurée selon le principe mis au point pour les joints à solin béton : mise en place d'une bande de feuille d'étanchéité, coulage de mastic bitumineux à chaud et pose d'un drain "ressort".

Cette **disposition n'appelle pas d'observations**. Il est cependant rappelé l'importance de bien préciser le détail de l'évacuation de ce drain lors de chaque chantier, afin de s'assurer de l'absence de déversement sur les parties structurelles sous-jacentes.

En outre, l'étanchéité de l'ouvrage est arrêtée au trait de scie et la zone du solin en béton ne reçoit pas d'étanchéité mais ceci ne paraît pas préjudiciable à la tenue du joint et à la structure sous-jacente au vu de l'expérience acquise depuis plus de 20 ans d'utilisation de cette technique.

Il est rappelé que la fermeture de l'étanchéité doit être systématique au droit de tout trait de scie coupant l'étanchéité, même sur le côté ne recevant pas de drain, par un procédé d'étanchéité adapté.

**NOTE**: le calage du drain en présence d'étanchéité épaisse de type Moyens à Haute Cadence (MHC) ou d'un repropfilage en enrobé bitumineux sous le procédé étanchéité du tablier doit faire l'objet d'une analyse spécifique et d'une mise en œuvre adaptée.

#### III.3.2 Étanchéité dans le vide du joint de chaussée - Relevé de trottoir

L'étanchéité dans le vide du joint est assurée par un profilé en caoutchouc inséré entre les éléments métalliques composant les peignes supportant le trafic

En général, les profilés en caoutchouc ainsi fixés sur un profilé métallique donnent une étanchéité satisfaisante sous réserve :

- d'un profilé en caoutchouc d'une seule pièce d'un bord à l'autre de la chaussée. Normalement, une organisation rationnelle du chantier doit permettre d'avoir ce profilé en une seule pièce dans la plupart des cas. Si le linéaire de joint à équiper (les profilés sont généralement fabriqués en longueur unitaire de 25 m) ou le phasage de chantier requiert un raboutage, les modalités de jonction entre éléments devront être soumises préalablement à l'acceptation de la maîtrise d'œuvre;
- d'une bonne tenue de ces profilés (cf. qualité des matériaux);
- de mettre en place une étanchéité (silicone) entre les éléments métalliques contigus, comme prévu dans le guide de pose.

D'après le dossier technique, au droit de la bordure de trottoir, le joint comporte **une pièce spéciale en mécano-soudé pour permettre le relevé** du profilé en caoutchouc.

Ceci donne une étanchéité efficace dans le vide du joint dans cette partie. La continuité de la bordure de trottoir est assurée, quant à elle, par une pièce spéciale d'habillage en acier inoxydable. Il faut noter, cependant, que l'encombrement du relevé peut parfois conduire à des difficultés d'insertion dans les trottoirs.

Le couvre-bordure métallique prévu au dossier technique permet d'assurer la continuité de la bordure de trottoir. En l'absence de cet élément, le vide créé entre les bordures et le relevé est propice à l'encrassement et peut entraîner, en été, le blocage du joint et sa détérioration. Aussi, il importe au maître d'œuvre d'exiger un équipement complet.

Cet ensemble est a priori satisfaisant. Une attention devra être néanmoins portée lors de la découpe de la partie inférieure des alvéoles du profilé pour permettre le pli au droit du relevé. Le détail de la liaison à l'étanchéité générale de l'ouvrage dans la partie du relevé doit faire l'objet d'une étude particulière systématique.

## III.3.3 Étanchéité dans le vide du joint de trottoir

Le joint de trottoir est un élément spécial (PL 160 ou 230) en acier protégé contre la corrosion par galvanisation qui constitue une disposition valable.

Le comportement de ce dispositif est satisfaisant, sous réserve d'une pose correcte du couvre bordure dans le sens de la circulation, et d'une bonne protection contre la corrosion de la boulonnerie de fixation de ses éléments.

Il est rappelé que l'avis technique porte sur l'ensemble indissociable "joint de chaussée-relevé-joint de trottoir" et que les propositions techniques sont faites sur cette base. C'est au maître d'œuvre de préciser s'il souhaite avoir un équipement différent. Dans ce cas, il devra en apprécier l'intérêt.

**NOTE** : la continuité de l'étanchéité sous trottoir n'est pas traitée par le joint de trottoir qui ne collecte que les eaux de surface. Celle-ci doit faire l'objet d'une étude particulière systématique.

## III.4 Facilité d'entretien

## III.4.1 Facilité d'entretien et de remplacement

Les éléments métalliques et le profilé en caoutchouc (après dépose des éléments métalliques) peuvent être changés dès qu'ils présentent une détérioration. Il est à noter que ceci permet de vérifier que le tablier peut se dilater librement.

La procédure de réparation des différents éléments est décrite dans la notice d'entretien du joint (référence : JWd000-PR-F 003 B du 03/06/2019).

En cas de rechargement de chaussée, non préjudiciable à la pérennité de la structure de l'ouvrage (intervention par régénération des enrobés par exemple), il est possible de rehausser le joint par calage sur un mortier adapté. Les tiges sont alors remplacées par des tiges filetées de longueur adéquate. Une telle opération est très délicate et doit être réalisée avec soin. Pour cela, il est alors conseillé de demander à FREYSSINET FRANCE la procédure spéciale d'exécution.

L'existence de vis inclinées va avoir cependant comme conséquence une fermeture du joint de quelques millimètres (environ 1 cm pour 2 cm de rehausse). Une vérification de la capacité de souffle restante s'impose.

**NOTE**: lors des opérations de renouvellement d'enduits ou de régénération de la chaussée, il convient de protéger le joint contre d'éventuelles dégradations par chauffage, rabotage ou passage d'engins, de préférence en déposant, avant l'intervention, les éléments (après les avoir repérés).

#### III.4.2 Périodicité des interventions d'entretien

Dans le cadre de la surveillance prévue dans le guide d'application de l'Instruction Technique Surveillance et Entretien des Ouvrages d'Art - Fascicule 21 - Equipements des ouvrages d'art, le fabricant préconise une surveillance plus particulière des points suivants :

- vérification visuelle des éléments métalliques ;
- tenue des ancrages du joint, par examen visuel de la présence du bitume de remplissage et par sondage au marteau ;
- absence d'encrassement du joint ;
- tenue des solins en béton par examen visuel et par sondage au marteau ;
- vérification de l'étanchéité par une visite en sous-face ;
- vérification du bon fonctionnement des évacuations des drains.

La périodicité conseillée par le fabricant est annuelle ; ce qui est parfaitement justifié. Cette opération peut alors être réalisée (pour les ouvrages gérés par l'Etat) à l'occasion du contrôle annuel rendu obligatoire par la circulaire du 16/02/2011 de la Direction des Infrastructures de transports relative à la révision de l'Instruction Technique précitée.

Un point fréquemment évoqué est celui de l'encrassement entre les dents. Du fait du dessin de celles-ci et du mouvement de l'ouvrage, les dépôts sont évacués sous l'effet du souffle. Ils ne provoquent donc pas le blocage du joint sous circulation. Une surveillance des parties non circulées est particulièrement recommandée afin d'évacuer, si nécessaire, les dépôts sur le profilé caoutchouc entre les éléments de joint.

La **notice d'entretien** du joint *(référence : J-Wd000-MM-F-001 Rev C du 03/06/2019)* peut être fournie, par le fabricant/installateur, sur simple demande du gestionnaire de l'ouvrage.

**NOTE**: l'attention des gestionnaires est attirée sur le fait que la liaison solin / revêtement bitumineux présente fréquemment un décollement qu'il convient de traiter par pontage adapté (pour éviter les problèmes d'épaufrure de l'arête, de dégradation de chaussée et d'altération du système d'étanchéité/drainage).

## III.4.3 Facilité de vérinage du tablier

Le vérinage du tablier avec ce type de joint est possible sous réserve de s'assurer au préalable que les parties métalliques en vis-à-vis ne présentent pas de risque de contact lors du soulèvement du tablier (ouverture suffisante du joint). Dans ce cas, la possibilité de dénivellation des éléments en vis-à-vis est de l'ordre de 10 à 20 mm, à condition que le trafic soit limité en charge et en vitesse. Ceci permet un vérinage du tablier pour un changement d'appareil d'appui ou pour procéder à des pesées de réaction d'appui. Au-delà de cette valeur de 20 mm, il est souhaitable de déposer le joint avant le vérinage.

Concernant les joints de trottoirs, il sera nécessaire de déposer le cache-bordure, si celui-ci n'est pas fixé sur le tablier, mais sur la culée, notamment afin de respecter le sens de recouvrement en fonction du sens de circulation.

## III.5 Contrôle de la conformité

Il est rappelé que l'avis technique est un document mis à la disposition des maîtres d'œuvre pour les éclairer dans le choix ou l'acceptation d'une technique, notamment de la bonne adaptation du produit au domaine d'emploi visé. L'avis technique porte donc sur un joint parfaitement identifié sur lequel sont effectués des essais d'évaluation de l'aptitude à l'usage.

L'avis technique se limite à cette appréciation et la procédure ne prévoit pas de suivi de la fabrication pendant la période de validité de l'avis technique.

En cas de doute sur la conformité du produit, il appartient donc au maître d'œuvre de faire procéder aux essais sur le produit approvisionné et de les comparer aux résultats des essais de caractérisation figurant au § II.1 de l'avis technique, déposés auprès de la Commission lors de la demande d'avis technique.

En cas de non-conformité des résultats par rapport aux éléments donnés au § II.1, il est demandé de transmettre le dossier aux fins d'analyse complémentaire au secrétariat de la Commission.

## III.6 Système qualité

## III.6.1 Système Qualité à la fabrication

Les dispositions préétablies en matière d'assurance qualité et décrites dans le manuel et le plan qualité sont applicables.

#### III.6.2 Système Qualité à la mise en œuvre et garantie du service après-vente

La qualification des équipes de pose de la société Freyssinet ne semble pas poser, *a priori*, de problèmes et leur expérience paraît satisfaisante dans le domaine de la pose de ce type de joint.

Il est à noter que la pose des joints est réalisée par des filiales régionales, ce qui entraîne une certaine autonomie des équipes d'application et peut présenter un risque de qualification parfois inégale.

Pour diminuer ce risque, la société Freyssinet a préparé, à l'attention de son personnel de chantier, un manuel de pose du joint en feuillure (référence citée au § II.2).

Ce manuel, qui constitue le référentiel de mise en œuvre du joint, peut être consulté à tout moment par le maître d'œuvre ou son représentant autorisé.

Il est rappelé que les maîtres d'œuvre doivent exiger le renseignement de la fiche de suivi de chantier et sa fourniture à la fin des travaux. Celle-ci sera portée au dossier de l'ouvrage de manière à pouvoir être consultée lors des opérations de surveillance ou lors des visites de sites.

Il est rappelé, également, que les joints posés par d'autres équipes que celles du fabricant/installateur ne sauraient se prévaloir des garanties de la procédure des avis techniques, le cahier des charges de cette procédure spécifiant une pose par le fabricant/installateur.

## III.7 Divers

#### III.7.1 Biais

Les dispositions décrites au § I.1.3.3 n'appellent pas de commentaires.

Lors de la mise en œuvre du joint sur ce type d'ouvrage, il est nécessaire d'avoir au préalable les données de réglage correspondant au biais (cf. abaque).

## III.7.2 Ouvrages de grandes largeurs et/ou en courbe

L'existence du peigne fait que les tolérances de déplacement latéral sont limitées et doivent être prises en compte lors du choix du type de joint.

Au vu de leur conception et des valeurs maximales de déplacement transversal annoncées par le fabricant/installateur *(cf. § I.1.3.4)*, l'utilisation de ce joint est déconseillée pour les ouvrages de grandes largeurs et/ou en courbe, en raison de la composante transversale importante du souffle de ces types d'ouvrage.

## III.7.3 Circulation des 2-roues

L'attention de la maîtrise d'œuvre est attirée sur le fait que, en position d'ouverture maximale du joint, le vide créé entre les éléments métalliques (entre creux et pointes de dents) et le dessus du profilé caoutchouc n'offre pas une sécurité suffisante à la circulation des deux-roues (vélo et similaire). En outre, un effet de « rail de tramway » peut se produire sur ouvrages biais dans le cas où le sens de trafic correspondrait à un axe parallèle aux bords des dents. Pour éviter ce risque, des possibilités d'aménagement existent (cf. annexe 6-1 du Guide Cerema « Joints de chaussée de Ponts-routes (Conception, exécution et maintenance) » de mars 2016).

#### III.7.4 Hygiène et sécurité pendant la mise en œuvre et en service

Les matériaux utilisés ne nécessitent pas a priori de précautions particulières.

Les fiches de sécurité des produits peuvent être fournies par le fabricant sur simple demande de la maîtrise d'œuvre. En cas de doute, il convient de se rapprocher des organismes habilités dans ce domaine.

**NOTE**: l'attention est attirée sur la nécessité d'assurer une protection adaptée des personnels intervenant dans la mise en œuvre, l'entretien et la surveillance des joints. En particulier, les travaux par demi-chaussée ou par voie avec maintien de la circulation accroissent considérablement les risques pour les intervenants ; il convient alors de privilégier la coupure totale de l'ouvrage ou de mettre en place des protections lourdes adaptées.

## Avis technique pour les joints de chaussée des ponts-routes

Les avis techniques fournissent un avis officiel sur le comportement prévisible de produits, de procédés ou de matériels pour éclairer les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans l'exercice de leur travail et le choix de techniques, et pour leur permettre de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.

Ces avis techniques ont été préparés sous la responsabilité d'une commission mise en place par le Cerema, associant l'administration et la Profession représentée par son syndicat.

Le secrétariat et la présidence de cette commission sont respectivement assurés par le Cerema et la Profession.

L'élaboration d'un avis technique est soumise aux étapes suivantes :

- dépôt de la demande ;
- enquête préalable (s'il s'agit d'une première demande jugée recevable) ;
- examen du dossier technique et établissement du programme d'essais et d'audit;
- établissement d'un avis technique.

Ces avis techniques sont consultables sur : www.cerema.fr

#### Renseignements techniques

 Fabricant / Installateur : FREYSSINET FRANCE 280 avenue Napoléon Bonaparte - CS 60002 92506 RUEIL MALMAISON Cedex

téléphone: +33 (0)1 47 76 79 79 - télécopie: +33 (0)1 47 76 78 94

• Correspondant Cerema ITM : Laurent CHAT

téléphone: +33 (0)1 60 52 30 97 courriel: laurent.chat@cerema.fr

© 2023 Cerema Référence : 2302w – F AT JO 23-02 ISRN : CEREMA-DTecITM-2023-002-1-FR

L'autorisation du Cerema est indispensable pour la reproduction même partielle de ce document.