

Dispositifs de retenue

REFERENCE	TITRE	TYPE DOCUMENT	DATE PUBLICATION	ORGANISME	Qualification	Précision
DT1907	Equipement (I) des routes interurbaines	0201 - Guide technique	01/12/1998	SETRA	A réviser	
DT1919	Aménagement des Routes Principales (ARP) - Guide technique	0201 - Guide technique	01/08/1994	SETRA	Obsolète	A supprimer
	Aménagement des Routes Principales (ARP) - Guide technique	0201 - Guide technique	01/08/2022	Cerema	A jour	
DT1925	Guide du projeteur ouvrages d'art. Ponts courants	0201 - Guide technique	01/01/1999	SETRA	A réviser	
DT1928	Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison (ICTAAL)	0201 - Guide technique	22/10/1985		Obsolète	A supprimer
DT1974	Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales. Carrefours plans - Guide technique	0201 - Guide technique	01/12/1998	SETRA	A jour	
DT2100	Glissières métalliques et sécurité des motocyclistes	0202 - Fiche et note d'information	01/11/1999	SETRA	Obsolète	à garder - intérêt historique
DT2256	Chocs (les) contre obstacles en milieu urbain	0202 - Fiche et note d'information	01/01/1999	CERTU	Non concerné	
DT2339	Barrières de sécurité pour la retenue des poids lourds. Barrières de niveau H2 ou H3 - Collection du guide technique GC	0201 - Guide technique	01/09/1999	SETRA	Obsolète	
DT2346	Prise en compte des motocyclistes dans l'aménagement et la gestion des infrastructures	0201 - Guide technique	01/04/2000	SETRA CERTU	Obsolète	A supprimer
DT2393	Instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers (conception et exploitation)	0201 - Guide technique	25/08/2000	DIRECTION DES JO		
DT2398	Equipements de la route - Répertoire des produits certifiés NF - 2000	0207 - Répertoire - Catalogue	01/07/2000	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
DT2399	Equipements de la route - Répertoire des homologations - 2000	0207 - Répertoire - Catalogue	01/07/2000	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
DT2502	Côte et descente - Neutralisation de voie centrale avec séparateur double en béton adhérent. Cas de forte pente avec trafic poids lourds	0202 - Fiche et note d'information	01/09/2000	SETRA CERTU	A jour	
DT2503	Obstacles - Traitement des plantations d'alignement sur une section d'itinéraire	0202 - Fiche et note d'information	01/09/2000	SETRA CERTU	Obsolète	A supprimer
DT2540	ICTAAL - Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison - Circulaire du 12 décembre 2000	0201 - Guide technique	12/12/2000	SETRA	Obsolète	A supprimer
DT2673	Equipement des TPC des ouvrages d'art franchissant des zones à environnement sensible	0202 - Fiche et note d'information	01/04/1999	SETRA	Obsolète	A supprimer
DT2687	Equipements de la route - Répertoire des homologations - 2001	0207 - Répertoire - Catalogue	01/08/2001	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
DT2688	Equipements de la route - Répertoire des produits certifiés NF - 2001	0207 - Répertoire - Catalogue	01/08/2001	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
DT2723	Séparateurs modulaires de voies	0202 - Fiche et note d'information	01/07/2001	SETRA	A réviser	en cours
DT2749	Barrières de sécurité pour la retenue des poids lourds (barrières de niveau H2 ou H3) - Collection du guide technique GC - Note de mise à jour n° 1	0201 - Guide technique	01/09/2001	SETRA	A jour	
DT2788	Barrières de sécurité pour la retenue des véhicules légers - Barrières de niveau N en accotement - Aménagement en TPC - Collection du guide technique GC	0201 - Guide technique	01/09/2001	SETRA	A jour	
DT3004	Choix d'un dispositif de retenue en bord libre d'un pont en fonction du site - Collection du guide technique GC	0201 - Guide technique	01/02/2002	SETRA	Obsolète	intérêt historique
DT3011	Dispositifs de retenue des ponts routiers - Détermination des bornes de l'indice de danger - Rapport de recherche	0206 - Monographie	01/03/2002	SETRA	Obsolète	intérêt historique
DT3110	Traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération - Guide technique	0201 - Guide technique	01/10/2002	SETRA	A réviser	
DT3333	Contrôle de sécurité des projets routiers. Audit avant mise en service - Guide méthodologique	0201 - Guide technique	01/07/2003	SETRA	A réviser	
DT3334	Contrôle de sécurité des projets routiers. Réalisation des bilans de sécurité après mise en service - Guide méthodologique	0201 - Guide technique	01/07/2003	SETRA	A jour	
DT3385	Géfra - Jumelage des plates-formes ferroviaires et routières ou autoroutières - Guide technique	0201 - Guide technique	01/04/2004	SETRA	A réviser	
DT3580	Mise au point des dispositifs de retenue par simulation de chocs	0201 - Guide technique	01/03/2004	SETRA	Obsolète	intérêt historique
DT3629	Instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art (ITSEOA) - 2ème partie - Fascicule 20 : Zone d'influence - Accès - Abords	0201 - Guide technique	01/07/2003	IFSTTAR	Non concerné	
DT3955	Recommandations pour les itinéraires cyclables	0201 - Guide technique	01/08/2005	CERTU	Non concerné	
DT3956	Accidents contre obstacles en milieu urbain	0201 - Guide technique	01/05/2005	CERTU	A réviser	
DT4056	aménagements de sécurité (les) - Les routes principales interurbaines	0202 - Fiche et note d'information	01/03/2006		A jour	
DT4057	Facteurs d'accidents liés à l'infrastructure - Les enjeux et les facteurs d'accidents principaux sur route interurbaine	0202 - Fiche et note d'information	01/03/2006		A jour	
DT4060	Lieux accidentés - Détection et traitement - Milieu urbain et milieu interurbain	0202 - Fiche et note d'information	01/03/2006		Non concerné	
DT4061	Obstacles (Les) latéraux	0202 - Fiche et note d'information	01/03/2006		A jour	
DT4256	Séparateur central en béton sur une section très contrainte - Thème VIII - Section courante	0202 - Fiche et note d'information	01/02/2006	SETRA	A jour	
DT4319	Supports fragilisés d'équipements routiers en Europe	0207 - Répertoire - Catalogue	01/04/2007	CERTU	A jour	
DT5450	Démarche ISRI - Inspections de Sécurité Routière des Itinéraires - Guide méthodologique	0201 - Guide technique	01/10/2008	SETRA	A jour	
DT5581	Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines (ICTAVRU)	0201 - Guide technique	01/03/2009	CERTU	Obsolète	
DT5671	Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines - Ictavru - Bibliographie	0201 - Guide technique	01/10/2009	CERTU	Obsolète	

DT5673	Conception des accès sur voies rapides urbaines de type 4 (VRU A)	0201 - Guide technique	01/10/2003	CERTU	A jour	
DT5789	Surveillance et entretien des dispositifs de retenue routiers	0201 - Guide technique	01/03/2010	SETRA	A jour	
DT5953	Instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art (ITSEOA) - Fascicule 0 - Dispositions générales applicables à tous les ouvrages	0201 - Guide technique	01/12/2010	SETRA	Non concerné	
DT5954	Instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art (ITSEOA) - Fascicule 2 - Généralités sur la surveillance	0201 - Guide technique	01/12/2010	SETRA	Non concerné	
DT5976	2 X 1 voie - Route à chaussées séparées.	0201 - Guide technique	01/09/2011	SETRA	Obsolète	
DT6172	Guide d'application de l'instruction technique surveillance et entretien des ouvrages d'art (ITSEOA) - Fascicule 21 - Equipements des ouvrages d'art	02 - Document technique	01/11/2011	SETRA	A jour	
DT6508	Audits de sécurité routière	0201 - Guide technique	01/08/2012	SETRA	A réviser	
DT6605	Echangeurs (les) sur routes de type "Autoroute" - Complément à l'ICTAAL - version consolidée mai 2015	0201 - Guide technique	01/08/2013	SETRA	Obsolète	
DT6669	Voies structurantes d'agglomération (VSA) - Conception des artères urbaines à 70km/h	0201 - Guide technique	13/02/2013	CERTU	A jour	
DT6676	Voies structurantes d'agglomération (VSA) - Aménagement des voies réservées	0201 - Guide technique	25/11/2013	CERTU	A jour	
DT6851	Dispositifs de retenue routiers marqués CE sur ouvrages d'art - De la conception de l'ouvrage à la mise en oeuvre des dispositifs de retenue.	0201 - Guide technique	01/12/2014	Cerema-DTectTM	A jour	
DT6852	Voies structurantes d'agglomération (VSA) - Conception des voies à 90 et 110 km/h.	0201 - Guide technique	01/11/2014	Cerema-DTectTV	A jour	
DT6907	ICTAAL Instructions sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison - Version actualisée Mai 2015	0201 - Guide technique	01/10/2015	Cerema-DTectTM	Obsolète	
DT6936	Instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art (ITSEOA) - Fascicule 1 Dossier d'ouvrage.	0201 - Guide technique	01/05/2016	Cerema ITM	Non concerné	
DT6939	Supports à sécurité passive - Sélection, mise en oeuvre et maintenance.	0201 - Guide technique	01/07/2016	Cerema ITM	A jour	
DT6953	Dispositifs de retenue : Musoirs métalliques.	0202 - Fiche et note d'information	01/02/2017	Cerema ITM	A jour	
DT6954	Voies structurantes d'agglomération (VSA) - Aménagement des voies réservées aux services réguliers de transports collectifs.	0201 - Guide technique	01/03/2017	Cerema-DTectTV	A jour	
DT6970	Conception et calcul du génie civil des écrans de protection phonique routiers.	0201 - Guide technique	01/07/2017	Cerema ITM	A jour	
DT7001	Dispositifs de retenue en section courante.	0201 - Guide technique	01/08/2017	Cerema ITM	A jour	
DT7029	Le giratoire à terre-plein central franchissable en milieu interurbain.	0202 - Fiche et note d'information	21/11/2018	Cerema ITM	Non concerné	
DT7033	Voies structurantes d'agglomération (VSA) - Aide à la maîtrise d'ouvrage dans la démarche de programmation.	0201 - Guide technique	01/11/2018	Cerema-DTectTV	Non concerné	
DT8019	Aménagement des fortes pentes.	0201 - Guide technique	01/07/2019	Cerema ITM	A jour	
DT8028	Traitement des obstacles latéraux Traitement des arbres sur la RN 13 dans l'Eure - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest.	0202 - Fiche et note d'information	01/04/2017	Cerema ITM	A jour	
DT8029	Traitement des obstacles latéraux Fragilisation des supports agressifs dans l'Allier (03).	0202 - Fiche et note d'information	01/03/2019	Cerema ITM	A jour	
DT8037	Recensement et traitement des obstacles latéraux par le conseil départemental de Seine-Maritime.	0202 - Fiche et note d'information	01/12/2019	Cerema ITM	A jour	
DT8044	Signalisation temporaire - Routes à chaussées séparées - Manuel du chef de chantier - Volume 2	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	quelques compléments à prévoir
DT9031	Route à chaussées séparées - 2X1 voie - Mise à jour 2021- Correctif	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	
DT9033	ICTAAL Instructions sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison - Mise à jour 2021 - Correctif	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	
DT9040	Route à chaussées séparées - 2X1 voie - Edition 2011 - Mise à jour 2021	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	
DT9041	ICTAAL Instructions sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison - Edition 2015 - Mise à jour 2021	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	
DT9042	Echangeurs (les) sur routes de type "Autoroute" - Edition 2013 - Version corrigée Mai 2015 - Mise à jour 2021	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	
DT9052	Choix des performances d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art - Méthode de calcul de l'indice de danger	0201 - Guide technique		Cerema ITM	A jour	
DT9060	Dispositifs de retenue en section courante - Guide d'installation	0201 - Guide technique	22/03/2022	Cerema ITM	A jour	
NO1186	NF P98-420 - Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en acier BHO - Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs.	0301 - Norme Homologuée	01/06/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1472	P98-443 - Séparateurs et murets en béton coulé en place - Barrières de sécurité routières - Contrôle d'exécution.	0302 - Norme Expérimentale	01/11/1993	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1702	NF P98-412 - glissières de sécurité en acier - Barrières de sécurité routières - Accessoires de fixation. Caractéristiques dimensionnelles. Spécifications de fabrication et de livraison.	0301 - Norme Homologuée	01/09/1997	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1749	XP P98-414 - Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité frontales en acier. Musoirs - Description. Fonctionnement. Conditions d'implantation. Spécifications de montage.	0302 - Norme Expérimentale	01/06/1997	AFNOR	A jour	

NO1763	XP P98-453 - Balise temporaire : séparateurs modulaires de voies - Équipements de la route - Définitions et spécifications.	0302 - Norme Expérimentale	01/11/1997	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1768	XP P98-405 - Garde-corps pour ponts et ouvrages de génie civil - Barrières de sécurité routières - Conception, fabrication, mise en oeuvre.	0302 - Norme Expérimentale	01/04/1998	AFNOR	A jour	
NO1846	NF P98-410 - Glissières de sécurité en acier (profils A et B) - Barrières de sécurité routières - Composition, fonctionnement et performances de retenue.	0301 - Norme Homologuée	01/04/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1847	NF P98-411 - Glissières de sécurité en acier (profils A et B) - Barrières de sécurité routières - Dimensions et spécifications techniques de fabrication des éléments de glissement.	0301 - Norme Homologuée	01/04/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1848	NF P98-413 - Glissières de sécurité en acier (profils A et B) - Barrières de sécurité routières - Conditions d'implantation et spécifications de montage.	0301 - Norme Homologuée	01/04/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1849	NF P98-430 - Barrières de sécurité routières en béton - Séparateurs et murets en béton coulé en place - Définitions, fonctionnement et dimensions.	0301 - Norme Homologuée	01/04/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1850	NF P98-431 - Séparateurs et murets en béton coulé en place - Barrières de sécurité routières - Spécifications techniques de réalisation et de contrôle.	0301 - Norme Homologuée	01/06/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1851	NF P98-432 - Séparateurs et murets en béton coulé sur place - Barrières de sécurité routières - Conditions d'implantation.	0301 - Norme Homologuée	01/04/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO1852	NF P98-433 - Séparateurs et murets en béton coulé en place - Barrières de sécurité routières - Accessoires et pièces métalliques spéciales.	0301 - Norme Homologuée	01/06/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO2031	FD P98-406-1 - Barrières de sécurité routière - Garde-corps modèle S8 en acier - Composition, fonctionnement, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs.	0305 - Fascicule de documentation	01/04/1998	AFNOR	A jour	
NO2033	XP P98-424 - Barrière de sécurité en acier BN5 - Barrières de sécurité routières - Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs.	0302 - Norme Expérimentale	01/12/1998	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO2494	XP P98-422 - Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en béton armé et en métal BN1 et BN2 - Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs	0302 - Norme Expérimentale	01/08/2000	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO3327	XP P98-454 - Balisage temporaire : séparateurs modulaires de voies en matière plastique - Équipements de la route - Caractéristiques et spécifications	0302 - Norme Expérimentale	01/09/2003	AFNOR	A jour	
NO3906	XP ENV 1317-4 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 4 : classes de performance, critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai des extrémités et raccordements des glissières de sécurité	0302 - Norme Expérimentale	01/04/2002	AFNOR	A jour	
NO5230	XP P98-421 - Barrière de sécurité en acier BN4 - Barrières de sécurité routières - Composition, fonctionnement, performances de retenue, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs		01/01/2006	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO5526	NF EN 1991-1-7/NA - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-7:2007 - Eurocode 1 : actions sur les structures - Parties 1-7 : actions générales - Actions accidentelles - Actions générales - Actions accidentelles	0301 - Norme Homologuée	01/09/2008	AFNOR	A jour	
NO5855	NF EN 1317-1 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 1 : terminologie et dispositions générales pour les méthodes d'essai	0301 - Norme Homologuée	01/09/2010	AFNOR	A jour	
NO5856	NF EN 1317-2 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 2 : classes de performance, critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai pour les barrières de sécurité incluant les barrières de bord d'ouvrage d'art	0301 - Norme Homologuée	01/09/2010	AFNOR	A jour	
NO5857	NF EN 12767 - Prescriptions, classification et méthodes d'essai - Sécurité passive des structures supports d'équipements de la route	0308 - Projet de norme	01/10/2011	AFNOR	A jour	
NO5889	NF EN 1317-3 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 3 : classes de performance, critères d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai pour les atténuateurs de choc		01/09/2010	AFNOR	A jour	
NO6481	NF EN 1317-5+A2 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 5 : exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de retenue pour véhicules		01/06/2012	AFNOR	A jour	
NO6720	NF P99-254 - Équipements de la route - Réseaux d'Appel d'Urgence (RAU) - Mise en oeuvre des postes d'appel d'urgence (PAU) et postes de centralisation des appels (PCA)		01/05/2014	AFNOR	Nouveau besoin	
NO7330	NF P98-409 - Barrières de sécurité routières - Critères de performances, de classification et de qualification.		01/12/1996	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7344	NF EN 1317-5 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 5 : exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de retenue des véhicules		01/10/2007	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7428	NF EN 1317-5+A1 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 5 : exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité des dispositifs de retenue pour véhicules		01/12/2008	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7461	XP CEN/TS 1317-8 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 8 : dispositifs de retenue routiers pour motos réduisant la sévérité de choc en cas de collision de motocyclistes avec les barrières de sécurité		01/07/2012	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7481	FD CEN/TR 16303-4 - Dispositifs de retenue routiers - Recommandations pour la simulation numérique d'essai de choc sur des dispositifs de retenue des véhicules - Partie 4 : procédures de validation		01/03/2013	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7482	FD CEN/TR 16303-3 - Dispositifs de retenue routiers - Recommandations pour la simulation numérique d'essai de choc sur des dispositifs de retenue des véhicules - Partie 3 : composition et vérification des modèles numériques de dispositifs d'essai		01/03/2013	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7483	FD CEN/TR 16303-2 - Dispositifs de retenue routiers - Recommandations pour la simulation numérique d'essai de choc sur des dispositifs de retenue des véhicules - Partie 2 : composition et vérification des modèles numériques de véhicules		01/03/2013	AFNOR	Obsolète	A supprimer

NO7484	FD CEN/TR 16303-1 - Dispositifs de retenue routiers - Recommandations pour la simulation numérique d'essai de choc sur des dispositifs de retenue des véhicules - Partie 1 : information de référence commune et documentation		01/03/2013	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7559	FD P98-406-1 - Barrières de sécurité routière - Garde-corps modèle S8 en acier - Composition, fonctionnement, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs.		01/04/1998	AFNOR	A jour	
NO7586	NF P98-431 - Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton coulé en place - Spécifications techniques de réalisation et de contrôle.		01/06/1991	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7641	PR NF EN 1317-5/A2 - Dispositifs de retenue routiers - Partie 5 : exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de retenue des véhicules		01/06/2012	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7695	PR NF P98-426 - Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles DBA, GBA et MVL - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs		01/10/2014	AFNOR	Obsolète	A supprimer
NO7738	NF P98-421 - Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité en acier BN4 - Composition, fonctionnement, conditions de montage, éléments constitutifs		01/05/2018	AFNOR	A jour	
NO7739	NF P98-420 - Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité en acier BHO - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs		01/05/2018	AFNOR	A jour	
NO7745	NF P98-415 - Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité simples en acier (profils A et B) - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs		01/02/2018	AFNOR	A jour	
NO7766	NF P98-416 - Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité doubles en acier (profils A et B) - Composition fonctionnement et éléments constitutifs		01/07/2018	AFNOR	A jour	
NO7776	NF P98-422 - Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en béton armé et en métal BN1 et BN2 - Composition, fonctionnement, conditions d'implantation et de montage, éléments constitutifs		01/07/2018	AFNOR	A jour	
NO7822	NF P98-424 - Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en acier BN5 - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs		01/07/2018	AFNOR	A jour	
NO7842	NF P98-424 - Barrières de sécurité routières - Barrières de sécurité en acier BN5 - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs		01/07/2018	AFNOR	A jour	
NO7946	FD P98-417 - Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité simples en acier (profils A et B) - Guide précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage		01/06/2018	AFNOR	A jour	
NO7947	FD P98-425 - Barrières de sécurité routières - Barrière de sécurité en acier BHO et BN5 - Guide précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage		01/02/2018	AFNOR	A jour	
NO7948	NF P98-429 - Barrières de sécurité routières - Détermination de la résistance des sols sous la poussée sur un support de barrière - Méthode d'essai		01/04/2018	AFNOR	A jour	
NO7949	FD P98-427 - Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles DBA, GBA et MVL - Guide précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage		01/02/2018	AFNOR	A jour	
NO7950	XP P98-428 - Barrières de sécurité routière - Essais d'écran de retenue de chargement - Spécifications techniques de réalisation et de contrôle		01/02/2018	AFNOR	A jour	
NO8011	FD P98-434 - Dispositifs de retenue routiers - Produits temporaires		01/02/2018	AFNOR	A jour	
NO8435	XP CEN/TS 17342 - Dispositifs de retenue routiers - Dispositifs de retenue routiers pour motos réduisant la sévérité de choc en cas de collision de motocyclistes avec les barrières de sécurité		01/11/2020	AFNOR	A jour	
NO8439	NF EN 16303 - Dispositifs de retenue routiers - Processus de vérification et de validation pour l'utilisation d'essais virtuels dans les essais de choc contre un dispositif de retenue pour véhicules		01/08/2020	AFNOR	A jour	
TO1895	Circulaire n° 88-49 du 9 mai 1988 relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussées	010301 - Circulaire	09/05/1988	DIRECTION DES JO	Obsolète	intérêt historique
TO1897	Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction	010106 - Décret	08/07/1992	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO1899	Instruction interministérielle sur la signalisation routière - Livre I - 1ère partie : généralités	010303 - Instruction	31/07/2002	DSCR	A jour	
TO1913	Instruction relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussées. Fascicule 1 : introduction	010303 - Instruction	01/07/1988	DIRECTION DES JO	Obsolète	intérêt historique
TO1914	Instruction relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussées. Fascicule 3 : dispositifs de retenue latéraux en béton	010303 - Instruction	01/07/1988	DIRECTION DES JO	Obsolète	intérêt historique
TO1915	Instruction relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussées. Fascicule 2 : dispositifs de retenue latéraux métalliques	010303 - Instruction	01/07/1988	DIRECTION DES JO	Obsolète	intérêt historique
TO1916	Instruction relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussées. Fascicule 4 : dispositifs de retenue frontaux	010303 - Instruction	01/07/1988	DIRECTION DES JO	Obsolète	intérêt historique
TO2085	Circulaire n° 98-94 du 21 septembre 1998 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la barrière de sécurité DBA-TDR	010301 - Circulaire	21/09/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2101	Circulaire n° 93-20 du 5 mars 1993 relative aux conditions d'emploi des "écrans inférieurs motocyclistes" sur les glissières métalliques de sécurité	010301 - Circulaire	05/03/1993	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2102	Circulaire n° 99-68 du 1er octobre 1999 relative aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue adaptés aux motocyclistes	010301 - Circulaire	01/10/1999	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2103	Circulaire n° 94-74 du 10 octobre 1994 relative à l'emploi des dispositifs de retenue en métal et en béton sur routes à chaussées séparées	010301 - Circulaire	10/10/1994	DIRECTION DES JO	A réviser	

TO2148	Circulaire n° 78-05 du 6 janvier 1978 relatif aux dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée	010301 - Circulaire	06/01/1978	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2152	Circulaire n° 81-50 du 22 juin 1981 relative à l'agrément des modèles de dispositifs d'écartement et d'entretoises de glissières de sécurité métalliques de profil A et B	010301 - Circulaire	22/06/1981	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2161	Circulaire n° 93-29 du 22 mars 1993 relative au domaine d'emploi des glissières de sécurité en bois ayant satisfait aux critères de performance du niveau 1 et agréées à titre expérimental	010301 - Circulaire	22/03/1993	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2165	Code de la route : article R1	010103 - Code (extraits)	15/07/1996	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
TO2169	Circulaire n° 97-66 du 8 août 1997 relative aux conditions d'agrément des séparateurs modulaires de voies de classe B utilisés pour le balisage et la protection des chantiers	010301 - Circulaire	08/08/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2173	Arrêté du 22 janvier 1996 relatif aux expérimentations d'équipements de la route	010107 - Arrêté	22/01/1996	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2174	Annexe à l'arrêté du 22 janvier 1996 relatif aux expérimentations d'équipements de la route	010107 - Arrêté	22/01/1996	DIRECTION DES JO	A réviser	
TO2175	Circulaire n° 96-16 du 31 janvier 1996 relative à l'emploi des atténuateurs de choc de type non redirectif	010301 - Circulaire	31/01/1996	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2522	Circulaire n° 2000-87 du 12 décembre 2000 modifiant l'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison du 22 octobre 1985 (ICTAAL)	010301 - Circulaire	12/12/2000	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
TO2700	Circulaire n° 2001-38 du 1er juin 2001 relative à l'utilisation de l'écran inférieur motocycliste sur barrières BN4	010301 - Circulaire	01/06/2001	DIRECTION DES JO	A réviser	
TO2752	Annexe technique pour barrière TETRA S13 à la circulaire d'agrément n° EQU5 93 00 454 C du 3 mars 1993	010301 - Circulaire	03/03/1993	SETRA	Obsolète	
TO2754	Circulaire n° 95-70 du 24 juillet 1995 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc "Air-choc-système" (ASC100)	010301 - Circulaire	24/07/1995	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2755	Circulaire n° 2000-84 du 11 décembre 2000 relative à l'agrément définitif de l'atténuateur de choc ACS 100	010301 - Circulaire	11/12/2000	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2826	Circulaire n° 99-76 du 18 octobre 1999 portant modification à la circulaire n° 98-34 du 3 mars 1998 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies Vario-Guard	010301 - Circulaire	18/10/1999	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2842	Circulaire n° 2001-9 du 7 février 2001 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois T18 4MS2	010301 - Circulaire	07/02/2001	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2843	Circulaire n° 2000-10 du 2 février 2000 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois G4m	010301 - Circulaire	02/02/2000	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2844	Circulaire n° 99-60 du 30 août 1999 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du dispositif d'extrémité de files de glissières métalliques SOMEX	010301 - Circulaire	30/08/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2845	Circulaire n° 99-74 du 29 septembre 1999 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'écran inférieur de protection des motocyclistes Moto Tub	010301 - Circulaire	29/09/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2846	Circulaire n° 99-82 du 12 novembre 1999 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc FITCH	010301 - Circulaire	12/11/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2848	Circulaire n° 90-62 du 7 août 1990 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des glissières métalliques doubles à entretoises DE +	010301 - Circulaire	07/08/1990	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
TO2849	Circulaire n° 96-15 du 25 janvier 1996 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité mixtes métal-bois, modèle T1	010301 - Circulaire	25/01/1996	DIRECTION DES JO	Obsolète	A supprimer
TO2861	Circulaire n° 99-59 du 30 août 1999 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal-bois T22	010301 - Circulaire	30/08/1999	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2862	Circulaire n° 97-65 du 8 août 1997 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité en bois Durapin 1 A-B (supports bois) et 1 A-M (supports métalliques)	010301 - Circulaire	08/08/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2863	Circulaire n° 94-31 du 28 mars 1994 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la glissière métallique double "performance 13"	010301 - Circulaire	28/03/1994	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2864	Circulaire n° 98-85 du 4 août 1998 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité métallique CLIPS	010301 - Circulaire	04/08/1998	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2865	Circulaire n° 97-58 du 23 juillet 1997 relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité en bois modèles EN 2 et FN 2	010301 - Circulaire	23/07/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2866	Circulaire n° 98-35 du 4 mars 1998 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte (métal-bois) EN1m	010301 - Circulaire	04/03/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2868	Circulaire n° 2002-5 du 10 janvier 2002 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'extrémité de file de glissières métalliques " Terminal ABC "	010301 - Circulaire	10/01/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2869	Circulaire n° 2002-6 du 10 janvier 2002 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la barrière de sécurité DBA TDR 2001	010301 - Circulaire	10/02/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2891	Circulaire n° 99-75 du 29 septembre 1999 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité Moto Rail	010301 - Circulaire	29/09/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2892	Circulaire n° 99-21 du 22 mars 1999 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SBR 04	010301 - Circulaire	22/03/1999	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2893	Circulaire n° 99-20 du 22 mars 1999 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies PROTEC 04	010301 - Circulaire	22/03/1999	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2894	Circulaire n° 99-19 du 22 mars 1999 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'écran inférieur motocycliste Railplast	010301 - Circulaire	22/03/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2895	Circulaire n° 2002-4 du 10 janvier 2002 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois SOLO-Bois S 4.2	010301 - Circulaire	10/01/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	

TO2947	Circulaire n° 98-09 du 6 janvier 1998 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du modèle de barrière à habillage "B HAB"	010301 - Circulaire	06/01/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2948	Circulaire n° 98-53 du 5 mai 1998 portant modification à l'annexe technique de la circulaire n° 95-43 du 19 avril 1995 relative à l'agrément et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité en bois modèle MB1-A et MB1-B	010301 - Circulaire	05/05/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2949	Circulaire n° 98-59 du 27 mai 1998 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SOBES	010301 - Circulaire	27/05/1998	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2950	Circulaire n° 98-81 du 21 juillet 1998 relative à l'agrément du passage d'urgence ITPS	010301 - Circulaire	21/07/1998	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2951	Circulaire n° 98-82 du 21 juillet 1998 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies PREFA 07	010301 - Circulaire	21/07/1998	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2964	Circulaire n° 2000-85 du 11 décembre 2000 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies VIP	010301 - Circulaire	11/12/2000	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2965	Circulaire n° 2001-72 du 31 août 2001 complétant la circulaire n° 97-65 du 8 août 1997 relative à l'agrément des glissières de sécurité en bois Durapin, modèles 1 AB et 1 AM	010301 - Circulaire	31/08/2001	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2966	Circulaire n° 95-43 du 19 avril 1995 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emplois des glissières de sécurité en bois, modèle MB1-A et MB1-B	010301 - Circulaire	19/04/1995	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2967	Circulaire n° 2000-9 du 21 janvier 2000 relative à la requalification de la glissière de sécurité en bois MB1-A en fonction de la norme européenne NF EN 1317-2	010301 - Circulaire	21/01/2000	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2968	Circulaire n° 2002-20 du 19 mars 2002 relative à l'agrément définitif de la glissière métal-bois, modèle T1	010301 - Circulaire	19/03/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2974	Circulaire n° 97-57 du 10 juillet 1997 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc non redirectif SAVE SEC	010301 - Circulaire	10/07/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2975	Circulaire n° 97-79 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies Kano	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	A jour	
TO2976	Circulaire n° 97-80 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies MINI-GUARD	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2977	Circulaire n° 97-81 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SYMOS 160	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2978	Circulaire n° 97-82 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies BTB	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2979	Circulaire n° 97-83 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies DBAT	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2980	Circulaire n° 97-84 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies DBM 4	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2981	Circulaire n° 97-85 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SAFE-GUARD	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2982	Circulaire n° 97-86 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SBR	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2983	Circulaire n° 97-87 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SEPAR	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2984	Circulaire n° 97-89 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SOBES	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2985	Circulaire n° 97-90 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies STEBA	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2986	Circulaire n° 98-15 du 14 janvier 1998 portant modification à la circulaire n° 97-57 du 10 juillet 1997 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc non redirectif SAVE SEC	010301 - Circulaire	14/01/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2987	Circulaire n° 98-28 du 19 février 1998 relative à l'utilisation d'un renfort en tôle pliée en pied des supports de BN 4	010301 - Circulaire	19/02/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2988	Circulaire n° 98-34 du 3 mars 1998 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies Vario-Guard	010301 - Circulaire	03/03/1998	DIRECTION DES JO	En cours	
TO2997	Circulaire n° 92-58 du 5 octobre 1992 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité mixtes métal-bois	010301 - Circulaire	05/10/1992	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2998	Circulaire n° 95-68 du 28 juillet 1995 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du modèle de barrière BN4/16	010301 - Circulaire	28/07/1995	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO2999	Circulaire n° 96-62 du 6 août 1996 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des atténuateurs de choc Vecu-Stop	010301 - Circulaire	06/08/1996	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3000	Circulaire n° 96-88 du 3 décembre 1996 relative à l'homologation à titre expérimental et aux conditions d'emploi du modèle de barrière "garde-corps double fonction"	010301 - Circulaire	03/12/1996	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3001	Circulaire n° 97-18 du 20 février 1997 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc non redirectif SAAM	010301 - Circulaire	20/02/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3002	Circulaire n° 97-19 du 20 février 1997 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc non redirectif SAVIA	010301 - Circulaire	20/02/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3003	Circulaire n° 97-23 du 5 mars 1997 relative à l'agrément de la glissière double DE 2+	010301 - Circulaire	05/03/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3005	Circulaire n° 2002-26 du 27 mars 2002 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc de type redirectif CEN Quad Guard	010301 - Circulaire	27/03/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3015	Circulaire n° 98-47 du 8 avril 1998 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du système d'ouverture rapide de glissières SOG	010301 - Circulaire	08/04/1998	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3017	Circulaire n° 2001-35 du 21 mai 2001 portant modification à la circulaire n° 97-85 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies Safe Guard	010301 - Circulaire	21/05/2001	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3055	Circulaire n° 99-55 du 13 août 1999 relative à l'agrément à titre expérimental du dispositif de passage d'urgence DRC	010301 - Circulaire	13/08/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3068	Circulaire n° 2002-47 du 10 juillet 2002 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SMS	010301 - Circulaire	10/07/2002	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3069	Circulaire n° 2002-51 du 31 juillet 2002 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois Solo-Bois S4.4	010301 - Circulaire	31/07/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3071	Circulaire n° 99-43 du 9 juin 1999 relative à l'agrément à titre expérimental du séparateur SEPIA	010301 - Circulaire	09/06/1999	DIRECTION DES JO	Obsolète	

TO3072	Circulaire n° 89-51 du 12 septembre 1989 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du séparateur SEPIA	010301 - Circulaire	12/09/1989	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3073	Circulaire n° 97-67 du 8 août 1997 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la barrière métallique double à entretoises Performance 16	010301 - Circulaire	08/08/1997	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3074	Circulaire n° 97-88 du 3 novembre 1997 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voie SEPIA	010301 - Circulaire	03/11/1997	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3075	Circulaire n° 2001-6 du 26 janvier 2001 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois G2m	010301 - Circulaire	26/01/2001	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3076	Circulaire n° 2001-34 du 9 mai 2001 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la barrière BLH2	010301 - Circulaire	09/05/2001	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3077	Circulaire n° 2001-36 du 21 mai 2001 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc de type redirectif SOV 2002	010301 - Circulaire	21/05/2001	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3084	Décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière	010106 - Décret	10/10/2002	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3090	Circulaire n° 2002-8 du 10 janvier 2002 portant modification à la circulaire n° 98-81 du 21 juin 1998 relative à l'agrément du passage d'urgence ITPS	010301 - Circulaire	10/01/2002	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3093	Circulaire n° 2002-61 du 11 septembre 2002 relative à l'agrément définitif de l'atténuateur de choc non redirectif SAAM	010301 - Circulaire	11/09/2002	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3164	Circulaire n° 2002-65 du 25 octobre 2002 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de l'écran inférieur de protection des motocyclistes Motoguard	010301 - Circulaire	25/10/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3353	Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière	010107 - Arrêté	14/02/2003	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3576	Circulaire n° 2003-13 du 31 janvier 2003 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois T 40	010301 - Circulaire	31/01/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3577	Circulaire n° 2003-38 du 10 avril 2003 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'interruption de terre-plein central Solo-Guard	010301 - Circulaire	10/04/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3578	Circulaire n° 2003-39 du 10 avril 2003 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'interruption de terre-plein central pivotant Somaro	010301 - Circulaire	10/04/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3604	Circulaire n° 2004-33 du 2 juin 2004 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte métal bois MB 2	010301 - Circulaire	02/06/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3605	Circulaire n° 2004-24 du 24 février 2004 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la barrière de sécurité Bonna Sabla PM-H2-450.0	010301 - Circulaire	24/02/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3606	Circulaire n° 2004-23 du 24 février 2004 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de la barrière de sécurité Delta Bloc 100	010301 - Circulaire	24/02/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3607	Circulaire n° 2003-61 du 15 octobre 2003 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des barrières SYSTECH - H2 et H4	010301 - Circulaire	15/10/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3610	Circulaire n° 2003-49 du 2 avril 2003 modifiant les circulaires n° 2002-4 du 10 janvier 2002 et n° 2002-51 du 31 juillet 2002 relatives à l'agrément des glissières de sécurité mixtes Solo-Bois S4.2 et S4.4	010301 - Circulaire	02/04/2003	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3616	Circulaire n° 2003-50 du 28 mars 2003 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la barrière de sécurité métallique 2 N 22435	010301 - Circulaire	28/03/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3617	Circulaire n° 2003-51 du 28 mars 2003 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi des barrières de sécurité trois ondes 3 N	010301 - Circulaire	28/03/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3618	Circulaire n° 2003-53 du 21 août 2003 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du double séparateur DBA DM	010301 - Circulaire	21/08/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3619	Circulaire n° 2003-61 du 15 octobre 2003 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des barrières SYSTECH - H2 et H4	010301 - Circulaire	15/10/2003	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3636	Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux écrans anti-éblouissement routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003	010107 - Arrêté	02/07/2004	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3637	Circulaire n° 2004-22 du 24 février 2004 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies Vario-Guard à attache rapide	010301 - Circulaire	24/02/2004	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3641	Circulaire n° 2002-81 du 12 décembre 2002 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'extrémité de file de glissières métalliques Euro Et 2000 - Annexe technique	010301 - Circulaire	12/12/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3642	Circulaire n° 2004-14 du 24 février 2004 relative à l'agrément des modèles dérivés de l'atténuateur de chocs de type redirectif CEN QuadGuard et complétant la circulaire n° 2002-26 du 27 mars 2002	010301 - Circulaire	24/02/2004	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3643	Circulaire n° 2004-19 du 24 février 2004 modifiant l'annexe technique de la circulaire n° 98-59 du 25 mai 1998 relative à l'agrément du séparateur modulaire de voies SOBES DBA T	010301 - Circulaire	24/02/2004	DIRECTION DES JO	En cours	
TO3644	Circulaire n° 2004-20 du 24 février 2004 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la barrière métallique double à entretoise Performance 16	010301 - Circulaire	24/02/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3645	Circulaire n° 2004-42 du 19 juillet 2004 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'extrémité de file de glissières métalliques "PRIMUS P 2"	010301 - Circulaire	19/07/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3646	Circulaire n° 2004-43 du 19 juillet 2004 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi de la glissière de sécurité mixte bois métal GH 2	010301 - Circulaire	19/07/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3650	Circulaire n° 2002-81 du 12 décembre 2002 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'extrémité de file de glissières métalliques Euro Et 2000	010301 - Circulaire	12/12/2002	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3677	Circulaire n° 2004-45 du 26 juillet 2004 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi du séparateur double file DBA TDR 2003	010301 - Circulaire	26/07/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	

TO3692	Circulaire n°2004-61 du 15 novembre 2004 relative à l'agrément, à titre expérimental, et aux conditions d'emploi du dispositif d'interruption de terre plein central S-A-B	010301 - Circulaire	15/11/2004	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO3793	Circulaire n° 2005-19 du 11 mars 2005 relative à l'agrément, à titre expérimental, d'un capot métallique pour joints de chaussée larges	010301 - Circulaire	11/03/2005	DIRECTION DES JO	A jour	
TO3982	Circulaire n° 2005-52 du 22 juillet 2005 relative à l'annulation de l'agrément à titre expérimental du séparateur double file DBA TDR 2003	010301 - Circulaire	22/07/2005	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO5344	Décision d'agrément BHO n° 1-08 du 18 février 2008 relative aux dispositifs de retenue routiers : barrière de sécurité métallique BHO	010303 - Instruction	18/02/2008	MEDAD	Obsolète	
TO5449	Arrêté du 6 mars 2008 portant application à certains dispositifs de retenue routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction	010107 - Arrêté	06/03/2008	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO5534	Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE	010107 - Arrêté	02/03/2009	DIRECTION DES JO	A jour	
TO5547	Décision du 14 octobre 2008 relative à la barrière de sécurité métallique BHO	010303 - Instruction	14/10/2008	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO5556	Décision d'agrément à titre expérimental n° DBA TDR. 2004-02-08 du 12 janvier 2009 séparateur modulaire de voies DBA TDR. 2004	010303 - Instruction	12/01/2009	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO5557	Décision d'agrément à titre expérimental TRMC n°04-08 du 12 janvier 2009 relative au séparateur modulaire de voies TRMC	010303 - Instruction	12/01/2009	DIRECTION DES JO	Obsolète	
TO5558	Décision d'agrément n° B HAB-07-08 du 13 février 2009 relative à la barrière de sécurité modèle à habillage "B HAB"	010303 - Instruction		DIRECTION DES JO		
TO5614	Décision d'agrément n° BN4/16-06-08 du 13 février 2009 relative à la barrière de sécurité métallique modèle "BN4/16"	010303 - Instruction	13/02/2009	MEEDDAT	Obsolète	
TO5956	Circulaire du 16 février 2011 relative à la publication de la nouvelle instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art (ITSEO)	010301 - Circulaire	16/02/2011	MEDDTL	A jour	
TO6690	Décision d'agrément n° GCDP-08-08 du 13 février 2009 - Barrière de sécurité métallique modèle "Garde-corps double fonction"	0103 - Instruction aux Services de l'État et document complémentaire	13/02/2009		Obsolète	
TO6691	Décision d'agrément n° B HAB-07-08 du 13 février 2009 relative à la barrière de sécurité modèle à habillage "B HAB"	0103 - Instruction aux Services de l'État et document complémentaire	13/02/2009	MEEDDAT	Obsolète	
TO6764	Arrêté du 3 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE	010107 - Arrêté	12/12/2014	DIRECTION DES JO	A jour	
TO6800	Arrêté du 9 avril 2015 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente	010107 - Arrêté	18/04/2015	DIRECTION DES JO	A jour	
TO6801	Instruction du Gouvernement du 13 juillet 2015 portant sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison.	010303 - Instruction	13/07/2015	MEDDE	A jour	
TO6802	Instruction du Gouvernement du 16 juillet 2015 portant sur les conditions techniques d'aménagement des voies structurantes d'agglomération.	010303 - Instruction	16/07/2015	MEDDE	A jour	
TO6900	Note du 4 avril 2017 relative à l'aménagement des voies réservées sur le réseau routier national.	010108 - Circulaire d'application	04/04/2017		A jour	
	Barrières de sécurité - note d'information - prise en compte des trajectoires de sortie de route pour la définition des longueurs de files		A paraître		Nouveau besoin	
	Note SMV				Nouveau besoin	actualisation en cours
	Arrêté du 28 août 2014 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE	010107 - Arrêté			A jour	
	Arrêté du 4 juillet 2019 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE	010107 - Arrêté			A jour	
	Arrêté du 18 novembre 2021 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE	010107 - Arrêté			A jour	
	Garde-corps - Collection du guide technique GC	0201 - Guide technique			A jour	
DT581	Sécurité des routes et des rues - CERTU - septembre 1992				Obsolète	
?	Fondamentaux de la conception routière - CEREMA - décembre 2016				A jour	
	Implantation des PAU	0201 - Guide technique	01/11/1996			
	Courrier du Dir. des Routes valant lettre circulaire? - Note technique du SETRA décembre 1995 "Note relative aux principes techniques d'aménagement des refuges sur les autoroutes"		05/02/1996		A jour	
	Circulaire n° 94-14 du 15 février 1994 relative à l'agrément à titre expérimental de la glissière de sécurité à câbles métalliques BRIFEN	010301 - Circulaire			Obsolète	
	Circulaire n° 99-42 du 9 juin 1999 relative à l'agrément à titre expérimental de la glissière de sécurité à câbles métalliques BRIFEN	010301 - Circulaire			Obsolète	
	Circulaire n° 97-64 du 24 juillet 1997 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi de l'atténuateur de choc de type redirectif QUAD-GUARD E8	010301 - Circulaire			Obsolète	
	Circulaire n° 99-64 du 16 septembre 1999 relative à l'agrément à titre définitif des barrières TETRA S13 et TETRA S16				Obsolète	
	Circulaire n° 2000-29 du 18 avril 2000 relative à l'agrément définitif de la glissière double à entretoise « PERFORMANCE 13 »				Obsolète	
	Circulaire n° 2000-96 du 29 septembre 2000 relative à l'agrément provisoire du séparateur modulaire de voies BSS				Obsolète	
	Décision d'agrément n° DB65S-01-10 du 20 mai 2010 relative au séparateur modulaire de voies DB 65S				A jour	
	Décision du 13 mars 2008 portant agrément à titre expérimental n° MB2W-03-08 de la glissière de sécurité mixte métal-bois MB2W				Obsolète	
	Décision du 21 octobre 2009 d'agrément du séparateur modulaire de voies PM-BT4-450.1				A jour	

	Circulaire n° 93-30 du 22 mars 1993 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité en bois-modèles EN 1 et FN 1				Obsolète	
	Circulaire n° 93-33 du 15 mars 1993 relative à l'agrément à titre expérimental et aux conditions d'emploi des glissières de sécurité en bois « Durapin »				Obsolète	
	NF P98-426 - Barrières de sécurité routière - Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles DBA, GBA et MVL - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs			Septembre 2018 version 3 : 12/2019		A jour
	NF P98-418 - Barrières de sécurité routières - Système de protection motocycliste - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs			2023 ?		Nouveau besoin